

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACIÓN PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1319-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Se observa techo que estaba en mal estado ahora totalmente cambiado




Foto 2: Se observa la estructura metálica completamente remozada



Foto 3: Se observa el cambio de sistema eléctrico



Foto 4: Se observa sustitución de puertas en peldaño en mal estado




Foto 5: Se observa el balcón remozado



Foto 6: Se observa el mantenimiento de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agustina Conquepon Olea Velazquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACIÓN PERÚ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a AVENIDA LOTIFICACIÓN PERÚ ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1319-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Se observa el sistema eléctrico de la cocina ya cambiado





Foto 8: Se observa muro perimetral de malla cambiado



Foto 9: Se observa accesotío de ded depósito cambiados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---