Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	4/10/2024

Foto 1: Se observa que el patio se encuentra en mal estado.

Foto 2: Se observa que se necesita instalarar una estación de lavado para los niños.

Foto 3: Se observa que el banco de trabajo se encuentra deteriorado, con los azulejos quebrados.

Foto 4: Se observa que se necesita cambiar la baranda ya que se encuentra en mal estado.

Foto 5:Se observa el lavatrastos no funciona, la tubería se encuentra dañada.

Foto 6: Se observa que se necesita con urgencia sustituir la conexión de línea principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas

CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL OPF CAMAE

Firma y sello del Presidente de la OPF

CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DE EDUCACIÓN ESPECIAL - RETALHULEU - DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 5-44- ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1478-43	FECHA:	4/10/2024

Foto 7: Se observa que se necesita cambiar el sistema electrico.

Foto 8: Se observa que el piso se encuentra en mal estado

Foto 9: Se observa que las puertas se encuentra en mal estado.

Foto 10: Se observa que las paredes se encuentran deterioradas necesitan ser pintadas con urgencia.

Foto 11: Se observa que los inodoros se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y enumerar el número de fotos.

CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DE ASISTENCIA EDUCACIONAL OPF CAMAE

Andrea Gabriela De La Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF

CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DE EDUCACIÓN ESPECIAL - RETALHULEU - DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público