



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON PERU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANTON PERU PRIMER CALLEJON A 14 C.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1519-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Se observa que la cubierta y estructura portante del área de pilas necesita sustitución



Foto 2: Se observa la necesidad de canchales de agua pluvial en área de pila



Foto 3: Se observa que el polietileno necesita reparación



Foto 4: Se observa la necesidad de conformar un pequeño muro de protección para agua pluvial y su respectiva cuneta de concreto + rejilla. También se necesita suministrar pavimento de empedrado fraguado



Foto 5: Se observa área con mucho lodo, es necesario suministrar pavimento de empedrado fraguado



Foto 6: Se observa el área, donde es necesario suministrar e instalar una pila para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diana...

Firma y sello del Presidente de la O...



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo...





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON PERU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANTON PERU PRIMER CALLEJON A 14 C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1519-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 7: Se observa el portón de metal en mal estado, urge sustituirlo



Foto 8: Se observa que muros exteriores e interiores necesitan mantenimiento preventivo



Foto 9: Se observa que el mal estado de otro portón de acceso a módulo de aulas



Foto 10: Se observa que servicios sanitarios carecen de puertas




Foto 11: Se observa que los servicios sanitarios necesitan mantenimiento correctivo y preventivo

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diana Huancay

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

