

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	8/01/2024




Foto 1: Se inicia con el mantenimiento del portón.



Foto 2: Se procede a realizar el desmontaje de la puerta de los baños para su sustitución.




Foto 3: se inicia con la aplicacion de resane y pintura.



Foto 4: Se procede a darle mantenimiento a las puertas.



Foto 5: se procede a pintar los balcones de los modulos.



Foto 6: Se inicia a la sustitucion de las láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio J. Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0015-46	FECHA:	8/01/2024



Foto 7: Se inicia a la sustitución de estructura de soporte.



Foto 8: Se inicia al desmontaje del canal de bajada de agua para su sustitución.



Foto 9: se inicia al cambio de las puertas de los baños de los varones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Mauricio Solís Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

