

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1: Se observa que realiza la instalación de la lámina.



Foto 2: Se observa que se realiza la instalación de la estructura de soporte para poder colocar las láminas.



Foto 3: se observa que se coloca piso ceramico para buen funcionamiento.



Foto 4: se observa que se realiza el repello en el modulo para que no se filtre el agua.



Foto 5: se observa que se coloca la puerta en el salon que se usara para dirección.



Foto 6: se observa que se instalan canales de bajada de agua en el modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Brenda Leticia Rodríguez León

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 7: se observa que se realiza la sustitución de la chapa.



Foto 8: se observa que se realiza la sustitución de las puertas.



Foto 9: se observa que se realiza el trabajo de pintura en el modulo que ha sufrido deterioro en la misma.



Foto 10: se observa que se realiza la sustitución de la tubería que transporta las aguas negras.



Foto 11: se observa que se realiza la reparación de la plancha del patio.



Foto 12: se observa que se realiza la sustitución del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Brenda Patricia Plasquez Aldon</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024




Foto 13: se observa que se realiza la sustitución de la bomba de agua.



Foto 14: se observa que se realiza la sustitución de la chapa.




Foto 15: se observa que se realiza la estufa rural.



Foto 16: se observa que se realiza la sustitución del azulejo de los muebles de la cocina.




Foto 17: se observa que se realiza el cambio de el inodoro.



Foto 18: se observa a instalar la estación de lavado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Patricia Vides Quetzal de León Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastián
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 19: se observa que se empieza arreglar el sistema eléctrico.



Foto 20: se observa que se empieza arreglar la tubería.



Foto 21: se observa que se empiezan a sustituir las puertas de los salones.




Foto 22: se observa que el piso del salón de clase no cuenta con piso adecuado para que el estudiante pueda recibir las clases.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Patricia Montes Quirós León

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

