



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0086-43	FECHA:	25/08/2024



Foto 1: Se procede a darle mantenimiento a la estructura



Foto 2: Se procede a quitar las laminas para su sustitución



Foto 3: Se procede a quitar la estructura del pasillo para poder cambiarlo.



Foto 4: Se procede a cambiar el techo del pasillo



Foto 5: Se procede a colocar la puerta de la cocina



Foto 6: Se procede a realizar el muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

