



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0086-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Se observan que la estructura soporte de madera se le brindo mantenimiento.



Foto 2: Se observa que las laminas fueron sustituidas



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de madera fueron sustituidos.



Foto 4: Se observa que la lamina del pasillo fueron cambiadas



Foto 5: Se observa que se coloco la puerta que requeria la cocina



Foto 6: Se observa que la cocina se le conformo el muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo P

