

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Se observa que se realizó la reparación de la cerca



Foto 2: Se observa que se realizó el mantenimiento a la estructura.



Foto 3: Se observa que se realizó la reparación del sistema eléctrico.



Foto 4: Se realizó la sustitución de la estufa.



Foto 5: Se observa que se realizó la sustitución de la chapa.



Foto 6: Se observa que se realizó el repello de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
CONSEJO EDUCATIVO
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Anexo
San Sebastian, Retalhuleu
GUATEMALA, C.A.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Se observa que se realizó el banco de trabajo.




Foto 8: Se observa que se realizó la reparación del lavamanos



Foto 9: Se observa que se realizó la conformación de la puerta



Foto 10: Se observa que se instalo el entrepaño



Foto 11: Se observa que se realizó la instalacion de la estructura



Foto 12: Se observa que se realizó la instalación de la lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO EDUCATIVO
CANTÓN XULA
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Sector Oficial Rural Mixto
San Sebastián, Retalhuleu
GUATEMALA, C.A.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SOLOMAN ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0925-42	FECHA:	4/12/2024



Foto 13: Se observa que se realizó la instalación de la lamina.



Foto 14: Se observa que se realizó la instalacion de la estructura



Foto 15: Se observa que se realizó la instalación de la lamina.



Foto 16: Se observa que se realizó la sustitución de la puerta.

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público