Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA CRUZ PETENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0003-43	FECHA:	30/08/2024

Foto 1: Se observa que la estufa de rural concluyo los trabajos

Foto 2: Se observa que la pila de concreto de dos lavaderos se instalo completamente.

Foto 3: Se observa que los trabajos de instalación de ventana mas balcon concluyo los trabajos.

Foto 4 : Se observa que le trabajos de mantenimiento a ventana se concluyo los trabajos.



FOTO 5. Se observa que los trabajos de aplicación de pintura en muro interior y exterior se concluyeron los trabajos.

FOTO.6 Se observa que el mantemiento a balcon se concluyo los trabajos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Karina García López

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. Caserío Petencito
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
Santa Cruz Muluá, Retalhuleu

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA CRUZ PETENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0003-43	FECHA:	30/08/2024

Foto 7: Se observa que los trabajos de aplicación de pintura en muro interior y exterior se concluyeron los trabajos

Foto 8: Se observa que el mantenimiento de puertas se concluyo los trabajos

Foto 9: Se observa que la puerta de aula se cambio po completo.

Foto 10 : Se observa que la puerta de baño se cambio por completo.

Foto 11. Se observa que los inodoros se colocaron por completo.

Foto 12. Se observa que los lavamanos se colocaron por completos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Karina García López

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. Caserío Petencito
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
Santa Cruz Mulua

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA CRUZ PETENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0003-43	FECHA:	30/08/2024

Foto 13: Se observa que el piso de ceramico se concluyo los trabajos

Foto 14: Se observa que la aplicación de pintura en muro interior y exterior se concluyo los trabajos.

Foto 15: Se Observa que la pila se coloco por completo.

Foto 16: Se observa que el muro perimetral se completo los trabajos.

FOTO 17. Se observa que el porton se le dio el mantenimiento y se concluyo los trabajos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Karina García López

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. Caserío Petencito
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
Santa Cruz Mulua, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN