



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA LUCIA BOXOMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 1: Se observa que los trabajos de instalacion de piso ceramico se estan realizando



FOTO 2: Se observa que se aplicando pintura exterior en pared de aula.



FOTO 3: FOTO 4: Se observa que se le esta dando el mantenimiento requerido a puertas de aulas.



FOTO 4: Se observa que los trabajos de instalacion del tendido electrico en modulo de aulas se esta realizando.




Foto 5: Se observa que los trabajos de instalacion de piso ceramico se estan realizando.



FOTO 6: Se observa que los balcones de metal estan en mal estado, urge su mantenimiento.

V

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Gobierno de México

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA LUCIA BOXOMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	28/11/2024



FOTO 7: Se observa que los trabajos de mantenimiento a balcon de aula y fueron terminados los trabajos.



FOTO 8: Se observa que la aplicación de pintura interior y exterior, de modulo de aula se culmino el trabajo.



FOTO 9: Se observa que los sanitarios fueron colocados y terminados los trabajos.



FOTO 10: Se observa que la tubería de aguas negras fueron colocados y terminados los trabajos.



FOTO 11: Se observa que la tubería de agua potable se hicieron los cambios y se concluyo el trabajo.



FOTO 12: Se observa que el porton de ingreso se le dio el mantenimiento requerido y se concluyo el trabajo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA LUCIA BOXOMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	28/11/2024




FOTO 13: Se observa que se aplico pintura en la pared de muro perimetral se concluyo el trabajo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

