

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0126-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block



Foto 3: Sustitución de estructura de metal por metal




Foto 4: Sustitución de lamina troquelada



Foto 5: Sustitución de estufa rural



Foto 6: Suministro de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Detección de Deficiencias Determinadas

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0126-43	FECHA:	10 de junio de 2024




Foto 7: Sustrucción de balcones



Foto 8: Mantenimiento de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

