

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULELU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACION LA PIEDAD II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PIEDAD II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0002-42	FECHA:	10 de junio de 2024




SE NECESITA EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE LAMINA TROQUELADA



SE NECESITA RESANE Y PINTURA EN MURO PERIMETRAL PARA MEJORAMIENTO



SE NECESITA REPELLO Y RESANE DE MURO EN MODULO 4



SE OBSERVA QUE LA ESTUFA YA NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO DE LA ALIMENTACION ESCOLAR



SE NECESITA SUSTITUIR LA LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



SE NECESITA INSTALAR CANALES DE AGUA PLUVIAL EN EL MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACION LA PIEDAD II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PIEDAD II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0002-42	FECHA:	10 de junio de 2024




SE OBSERVA LA NECESIDAD DE INSTALAR CANALES DE AGUA PLUVIAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES




SE NECESITA EL CAMBIO DE LAMINA PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EVITAR QUE SE FILTRE EL AGUA




SE NECESITA EL CAMBIO DE LAMINA PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EVITAR QUE SE FILTRE EL AGUA MODULO 2



SE NECESITA LA REPARACION OPORTUNA DEL SERVICIO SANITARIO



ES NECESARIO CAMBIAR LA PUERTA DE SERVICIO SANITARIO YA QUE SE OBSERVA QUE SOLO HAY UNA LAMINA PROVISIONAL PARA CUBRIR EL AREA



SE NECESITA LA REPARACION DEL MURO PERIMETRAL YA QUE SE POR LAS LLUVIAS SE ESTA DETERIORANDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACION LA PIEDAD II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PIEDAD II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0002-42	FECHA:	10 de junio de 2024



SE OBSERVA QUE NO SE CUENTA CON CANALES PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL



SE OBSERVA QUE NO SE CUENTA CON CANALES PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL



SE NECESITA LA INSTALACION DE PISO CERAMICO PARA MEJORAMIENTO DE LAS AULAS

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

