



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0018-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: EL muro esta muy bajo y entra personas a la escuela.




Foto 2: Lamina esta con agujeros y cuando llueve cae agua en los escritorios.



Foto 3: las costanetas estan oxidadas y picadas



Foto 5: La pintura se esta levantando de la pared.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público