

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Francisco Vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0843-42	FECHA:	17 de septiembre 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral, se observa que el muro tiene altura baja.



Foto 2: Repello de muro las paredes estan demasiado rústicas en la cocina.



Foto 3: Alisado de muro se necesita tener un ambiente higiénico para cocinar.



Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto se necesita alcanzar una altura adecuada y esta en malas condiciones.



Foto 5: suministro de piso cerámico para tener un ambiente adecuado en la cocina.






Foto 6: Suministro de azulejo se observo que el ambiente no es apto para baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Francisco Vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0843-42	FECHA:	17 de septiembre 2024



Foto 7: Resane y aplicación de pintura se observa que las paredes están en malas condiciones.



Foto 8: Sustitución de inodoro se observa que ya están quebrados y no están aptos para el servicio.



Foto 9: Suministro de lavamanos los niños no tienen área específica para lavarse las manos.



Foto 10: Sustitución puerta de servicio sanitario, las puertas están deterioradas.



Foto 11: Sustitución de portón se encuentra deteriorado de varios lados



Foto 12: Sustitución de balcón no cuenta con seguridad en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Francisco Vela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0843-42	FECHA:	17 de septiembre 2024





Foto 13: Sustitución de sistema eléctrico el sistema esta deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la E.O.D.P. Cantón Francisco Vela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

