



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0020-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa el mal estado de la estufa rural



Foto 2: Se observa el mal estado de las paredes de la pila




Foto 3: Se observar que falta extractor de humo



Foto 4: Se observa que falta conformar muro.



Foto 5: Se observa que falta repello en paredes de la cocina



Foto 6: Se observa que falta puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
COSTA RICA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0020-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Se observa la mejora en gabinete.



Foto 8: Se observa la mejora con la instalación de ventana



Foto 9: Se observa la mejora con la instalación del balcón



Foto 10: Se observa la mejora con el cambio de lamina



Foto 11: Se observa la mejora con el cambio de la estructura de soporte de metal



Foto 12: Se observa la mejora con la instalación del sistema eléctrico formal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0020-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Se observa que falta pintura en los muros



Foto 14: Se observa el mal estado de los lavamanos



Foto 15: Se observa el mal estado de los sanitarios




Foto 16: Se observa el mal estado del migitorio



Foto 17: Se observa el mal estado de la estructura y pintura en servicio sanitario



Foto 18: Se observa el mal estado de la pintura en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

