

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                                     |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                          | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS VILLA SECA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0150-43                       | FECHA:                         | 17 DE MAYO DE 2024       |




FOTO 1: Proceso de conformación de banco de trabajo de concreto.



FOTO 2: Proceso de instalación de azulejo en muro.



FOTO 3: Proceso de colocación de polietileno por estufa rural.



FOTO 4: Proceso de instalación de ventanas.



FOTO 5: Proceso de aplicación pintura latex en muro exterior e interior.




FOTO 6: Proceso de instalación de tapadera de metal en pozo de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                  |                                     |               |                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:    | RETALHULEU                          | MUNICIPIO:    | SAN ANDRÉS VILLA SECA    |
| NOMBRE DEL       | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE | DIRECCIÓN DEL | LÍNEA C-4 EJE LA MAQUINA |
| ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0150-43                       | FECHA:        | 17 DE MAYO DE 2024       |




FOTO 7: Proceso e instalación de tomacorriente el cual no cuenta la cocina.



FOTO 8: Proceso de sustitución de inodoro.



FOTO 9: Proceso de instalación de azulejo.



FOTO 10: Proceso de aplicación de pintura latex acrílica en muro exterior e interior.



FOTO 11: Proceso de mantenimiento de puerta de metal.



FOTO 12: Proceso de reparación de estación de lavado de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del representante de la comunidad</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                  |                                     |               |                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:    | RETALHULEU                          | MUNICIPIO:    | SAN ANDRÉS VILLA SECA    |
| NOMBRE DEL       | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE | DIRECCIÓN DEL | LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA |
| ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0150-43                       | FECHA:        | 17 DE MAYO DE 2024       |



FOTO 13: Proceso de instalación de estación de concreto y azulejo.



FOTO 14: Proceso de instalación de depósito de agua.



FOTO 15: Proceso de sustitución de canal por PVC.



FOTO 16: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto.



FOTO 17: Sustitución de instalación de Piso ceramico.



FOTO 18: Proceso de sustitución de estructura de aluminio por PVC-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                  |                                     |               |                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:    | RETALHULEU                          | MUNICIPIO:    | SAN ANDRÉS VILLA SECA    |
| NOMBRE DEL       | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE | DIRECCIÓN DEL | LÍNEA C-4 EJE LA MAQUINA |
| ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0150-43                       | FECHA:        | 17 DE MAYO DE 2024       |



FOTO 19: Proceso de pintado en muros exterior e interiores en aula.



FOTO 20:




FOTO 20:



FOTO 21:




FOTO :



FOTO :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPA<br> | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|