



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	14 DE JUNIO DE 2024



FOTO 1: Finalización de conformación de trabajo de concreto.




FOTO 2: Finalización de instalación de azulejo en muro.



FOTO 3: Finalización de colocación de colchon por estufa rural.




FOTO 4: Finalización de ventana.



FOTO 5: Finalización de aplicación de pintura latex acrílica en muro exteriores.



FOTO 6: Finalización de instalación de tapadera de metal en pozo de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEP

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA
ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	14 DE JUNIO DE 2024




FOTO 7: Finalización de Instalación de Tomacorriente.



FOTO 8: Finalización de suministro de sustitución de inodoros.



FOTO 9: Finalización de instalación de azulejo.



FOTO 10: Finalización de resane y pintura.



FOTO 11: Finalización de mantenimiento de puertas de metal.



FOTO 12: Finalización de reparación de estación de lavado de concreto y azulejo, grifos y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL	LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA
ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	14 DE JUNIO DE 2024



FOTO 13: Finalizar de instalación de estación de concreto y azulejo.



FOTO 14: Finalización de instalación de depósito de agua.



FOTO 15: Finalización de sustitución de Canal por PVC




FOTO 16: Finalización de sustitución de piso de torta de concreto.



FOTO 17: Finalización de instalación de piso cerámico



FOTO 18: Finalización de sustitución de estructura de aluminio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL	LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA
ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	14 DE JUNIO DE 2024



FOTO 19: Finalización de pintado en muro exterior e interior en aula.

FOTO :


FOTO :

FOTO :

FOTO :

FOTO :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--