

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PAJALES ANEXO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0152-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 1: Se observa que el piso se encuentra en mal estado y necesita urgentemente sustitución.



Foto 2: Se observa que se necesita urgentemente sustitución de estufa rural.



Foto 3: Se observa que se necesita sustitución de pila.




Foto 4: Se observa que se necesita sustitución de balcones.



Foto 5: Se observa que las paredes necesitan aplicación de pintura.



Foto 6: Se observa que se necesita una mesa para poder colocar los trastes.

Observación: Si es necesario, se debe actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL PARA LA
JUNTA ESCOLAR

CANTON PAJALES, ANEXO 2

SAN ANDRÉS VILLA SECA, REU.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PAJALES ANEXO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0152-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 7: Se observa que se necesita sustitución de puertas en aulas del centro educativo.



Foto 8: Se observa que se necesita urgentemente reparar el muro perimetral porque se esta socavando.



Foto 9: Se observa que se necesita urgentemente reparar el muro perimetral porque se esta socavando.

Observación: Si es necesario sustituir o cambiar las fotografías y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR

CANTÓN PAJALES, ANEXO II

SAN ANDRÉS VILLA SECA, PEU.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

