



Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BACAJIA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-06-0157-43	FECHA	3/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de un migitorio de concreto para el uso de los niños



Foto 8: se observa el mal estado de la lamina por lo que es necesario el cambio



Foto 9: Se observa la necesidad de la estructura de metal



Foto 10: Se observa el mal estado de la pintura



Foto 11: Se observa la necesidad del cambio del rotoplas



Foto 12: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BACAJIA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-06-0157-43	FECHA	3/10/2024



Foto 13: Se observa el mal estado de las puertas de metal



Foto 14 Se observa la necesidad de cambio del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	
--	---

 Firma y Sello Director de Mantenimiento Pùblico
--