

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SUNUNCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11 - 06 - 0164 - 43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Sumistro de sistema electrico modulo I



Foto 2: se ve la necesidad de pintar muros exteriores e interiores aulas de modulo I



Foto 3: Mantenimiento de puerta a puerta de aulas



Foto 4: Sustitucion de sistema electrico modulo II



Foto 5: se observa la necesidad de pintar las paredes de la cocina



Foto 6: se necesita darle mantenimiento a puerta del salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SUNUNCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11 - 06 - 0164 - 43	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: Se necesita sustituir el sistema electrico modulo Cocina



Foto 8: Se observa la necesida de pintar paredes de cocina



Foto 9: Se necesita dar mantenimiento a puerta de cocina



Foto 10: Se observa la necesidad de repellar el Muro Perimetral





Foto 11: se observa la necesidad de repellar muro de sanitarios y migitorios



Foto 12: se observa la necesidad de colocar puertas en los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SUNUNCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11 - 06 - 0164 - 43	FECHA:	14/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de suministrar puerta a los migitorios



Foto 14: Se observa la necesidad de cambiar porton, esta sostenido con alambre



Foto 15 : Se observa la necesidad de colocar canal de metal y no perjudicar el aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público