

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SUNUNCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11 - 06 - 0164 - 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa avance del cambio del sistema electrico modulo I



Foto 2: Se observa el avance de la aplicación de pintura de modulo I



Foto 3: Se observa el desmontaje de puertas para mantenimiento



Foto 4: Avance de sustitucion del sistema electrico modulo II



Foto 5: Avance aplicación de pintura a paredes de cocina



Foto 6: Avance al amntenimiento de puerta del salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma
Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SUNUNCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11 - 06 - 0164 - 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa el avance en el cambio de sistema electrico en modulo de cocina




Foto 8: Se observa el avance en la aplicación de pintura a cocina



Foto 9: Se observa el mantenimiento a la puerta de cocina



Foto 10: Se observa el avance en el repello del muro perimetral



Foto 11: Se observa el avance realizado en el repello de los sanitarios y migitorios



Foto 12: Se observa el avance en la sustitucion de puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SUNUNCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11 - 06 - 0164 - 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Se observa el avance de cambio de puertas migitorios



Foto 14: Se observa el avance de cambio de portón



Foto 15: Se observa el avance del cambio de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público