



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Ruaral Mixta Miguel Garcia Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto, San Andres Villa Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	25/12/2024.



Foto 1: Se observa el cambio de lámina de aluzinc



Foto 2: Se observa el mantenimiento de la estructura



Foto 3: Se observa el mantenimiento a puerta de aula



Foto 4: Se observa el cambio de chapa a puerta




Foto 5: Se oobserva el proceso de sustitucion de canal de pvc



Foto 6: Se observa el camnio de accesorios a lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Miguel Garcia Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto, San Andres Villa Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	25/12/2024.



Foto 7: Se observa la reparacion de torta de cemento acceso a los servicios sanitarios



Foto 8 Se observa el proceso de reparacion del migitorio




Foto 9: Se observa el mantenimiento a las puertas de los Servicios Sanitarios



Foto 10: Se observa el cambio de la tubería principal




Foto 11: Se observa el mantenimiento a los sevicios sanitarios



Foto 12: Se observa la reparacion de las gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Ruaral Mixta Miguel Garcia Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto, San Andres Villa Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	25/12/2024.



Foto 13: Se observa el mantenimiento a porton se agrego lamina en la parte de arriba



Foto 14: Se observa el cambio de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
