

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0172-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Se observa que el piso esta en malas condiciones.



Foto 2: Se observa que la pared se encuentra en mal estado.



Foto 3: Chapa de la puerta de baños de maestros en mal estado.



Foto 4: Puerta de la cocina en mal estado.



Foto 5: La cocina necesita ventana.



Foto 6: La lámina de metal y estructura de soporte de madera en muy mal estado.

Observación: Si es necesario se debe agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
COSTA RICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0172-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Se observa que el piso esta en malas condiciones.



Foto 2: Se observa que la pared se encuentra en mal estado.



Foto 3: Chapa de la puerta de baños de maestros en mal estado.



Foto 4: Puerta de la cocina en mal estado.



Foto 5: La cocina necesita ventana.



Foto 6: La lámina de metal y estructura de soporte de madera en muy mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

