



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0172-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Iniciando los trabajos de reparación de piso.



Foto 2: Pegando piso cerámico nuevo.




Foto 3: Trabajando en la pared dañada.



Foto 4: Avanzando en los trabajos de las paredes.



Foto 5: Avance significativo del repello y cernido.



Foto 6: Repello y cernido de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la Comunidad Agraria
E.O.R.M. EL CARMEN
SAN ANDRÉS VILLA SECA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
E.O.R.M. EL CARMEN
SAN ANDRÉS VILLA SECA