



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0172-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Se observa que el aula tiene piso nuevo.



Foto 2: Se observa que la pared fue repellada y cernida.



Foto 3: Chapa de la puerta de baños de maestros se cambio.



Foto 4: Puerta de la cocina fue reparada.



Foto 5: Se instalo ventana nueva a la cocina.



Foto 6: Se realizó cambio de estructura metálica y lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
E.O.R.M. EL CARMEN
CONSEJO DE PADRES Y FAMILIA
SAN ANDRES VILLA SECA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MULTIGRADO EL CARMEN
SAN ANDRES VILLA SECA