

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-18 Al Sis Parcelamiento La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0173-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Se observa cambio de techo que estaba en mal estado



Foto 2: Se observa el cambio de la estructura metalica del techo



Foto 3: Se observa trabajo de torta de concreto



Foto 4: Se observa trabajo para cambio de puerta en area de pozo



Foto 5: Se observa sanjeo del area donde pasara la tuberia principal



Foto 6: Se observa instalacion de grifo de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y Sello de la Oficina de Planeación y Finanzas



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE COLOMBIA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-18 Al Sis Parcelamiento La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0173-43	FECHA:	14/11/2024



Foto7: Se observa deposito de agua listo para ser instalado



Foto 8: Se observa mantenimiento de pozo e instalacion de bomba en proceso



Foto 9: Se observa muro perimetral en proceso de concluir



Foto 10: Se observa porton en proceso de remozamiento



Foto 11: Se observa colocacion de pila nueva



Foto 12: Se observa estufa rural en construccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-18 Al Sis Parcelamiento La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0173-43	FECHA:	14/11/2024



Foto13: Se observa mantenimiento a balcon de metal



foto 14: Se observa perforacion de bano para ventana cocina



foto 15: Se observa pintada de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reth



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
SAN ANDRES VILLA SECA
LA MAQUINA RETALHULEU