

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0183-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina de Duralita por lámina troquelada, se observa la necesidad del cambio debido al tiempo y el estado de la misma




Foto 2: Suministro de Estructura metálica, se observa la necesidad de colocar estructura ya que no tenía la antigua lámina



Foto 3: Se observa la necesidad de cambiar puerta debido a que nunca se ha cambiado solo se ha pintado y esta dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---