



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0183-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el desmontaje de la lámina duralita que estaba en mal estado



Foto 2: Se observa a la hora del desmontaje que no tenía estructura en el techo.



Foto 3: Se observa el mantenimiento y cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

