



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE Pinar del Río

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0183-43	FECHA:	26/11/2024




Foto 1: Se observa el cambio de lámina Duralita por lamina aluzinc calibre 26



Foto 2: Se observa la instalación de estructura metálica



Foto 3: Se observa la sustitución y mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR Villa Seca, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público