

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-8 Al Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0289-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: se observa que la fachada del salon esta siendo trabajada




Foto 8: se observa que le techo del salon de uso multiples esta siendo trabajado



Foto 9: se observa la estructura de madera esta siendo quitado



Foto 10: se observa que el salon esta siendo pintado




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ana Chassogui</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	---