

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GRACIELA VIUDA DE PORTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BARRENITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0290-43	FECHA:	8/03/2024




Foto 7: Se observan que los muros interiores de la cocina necesitan resane y aplicación de pintura



Foto 8: Se observa que la puerta de la cocina necesita sustitución y las puertas de los servicios sanitarios mantenimiento preventivo



Foto 9: Se observa el área en donde es necesario el suministro de un banco de trabajo de concreto y azulejo



Foto 10: Se observa que el sistema eléctrico de la cocina y la bomba de agua necesitan reparación



Foto 11: Se observa el deposito de agua en mal estado, es necesario sustituirlo. Asimismo los artefactos sanitarios necesitan mantenimiento correctivo



Foto 12: Se observa que el patio exterior necesita conformación de pavimento, debido al polvo y lodo que se genera en el verano e invierno, respectivamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM GRACIELA VIUDA DE PORTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BARRENITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0290-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: Se observa el ingreso al Centro Educativo



Foto 2: Se observa que la cocina necesita mantenimiento en cubierta, muros y piso



Foto 3: Se observa la lámina de zinc y estructura de madera en mal estado, es necesario su sustitución



Foto 4: Se observa la estufa rural abandonada, la cual necesita reparación




Foto 5: Se observan las ventanas de madera en mal estado.



Foto 6: Se observa que el piso de la cocina necesita mejoramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
---	---