



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0868-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Se observa el mal estado del piso cerámico



Foto 2: Se observa el mal estado de la pintura en muros




Foto 3: Se observa el mal estado de la pintura en los balcones.



Foto 4: Se observa que hay un espacio muy amplio entre la pared y la solera



Foto 5: Se observa la falta de pasamanos en las gradas



Foto 6: Se observa el mal estado de la pintura en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0868-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de la pintura del porton de entrada principal.



Foto 8: Se observa el mal estado de la lamina




Foto 9: Se observa el estado de la estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.