



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0888-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa el avance de la mejora del piso cerámico



Foto 2: Se observa el avance de la pintura en muros



Foto 3: Se observa el avance de la pintura en los balcones.



Foto 4: Se observa el avance de la colocación de costanera entre la pared y la solera.



Foto 5: Se observa el avance de la colocación de pasamanos en las gradas



Foto 6: Se observa el avance de la pintura en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0868-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Se observa el avance de la pintura del porton de entrada principal.



Foto 8: Se observa el avance del cambio de la lamina



Foto 9. Se observa el avance del mantenimiento a la estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

