

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Se observa que la instalación de piso cerámico.



Foto 2: Se observa el desmonte de la puerta para su mantenimiento.



Foto 3: Se observa el desmonte de la estructura de techo.



Foto 4: Se observa el desmonte de la estructura metálica de techo.



Foto 5: Se observa la extracción del ventanal en mal estado.



Foto 6: Se observa el reforzamiento de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Se observa las paredes en repello.




Foto 8: Se observa el levantado de muros de los baños.




Foto 9: Se observa la instalación de puertas de los baños.



Foto 10: Se observa el desmonte de la lámina metálica.



Foto 11: Se observa la extracción de la estructura de soporte metálica en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y registrar el número de hojas.


 Firma y sello de Presidente de la E.O.R.M. EL CARMEN


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Se observa las paredes en repello.



Foto 8: Se observa el levantado de muros de los baños.




Foto 9: Se observa la instalación de puertas de los baños.



Foto 10: Se observa el desmonte de la lámina metálica.



Foto 11: Se observa la extracción de la estructura de soporte metálica en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPE
CONSEJO DE PADRES Y MAESTROS
E.O.R.M.
EL CARMEN
SAN ANDRÉS VILLA SECA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
EL CARMEN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Se observa que la instalación de piso cerámico.



Foto 2: Se observa el desmonte de la puerta para su mantenimiento.



Foto 3: Se observa el desmonte de la estructura de techo.



Foto 4: Se observa el desmonte de la estructura metálica de techo.



Foto 5: Se observa la extracción del ventanal en mal estado.



Foto 6: Se observa el reforzamiento de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

