

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Se observa instalación completa de piso cerámico.



Foto 2: Se observa la estructura de puerta ya con su respectivo mantenimiento.



Foto 3: Se observa la el cambio total de la estructura de techo.



Foto 4: Se observa el cambio total de lámina metálica.



Foto 5: Se observa la sustitución del ventanal.



Foto 6: Se observa la pared remozada en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.





Firma y sello del

Presidente de la O.P.T.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: Se observa el repello terminado en las paredes.



Foto 8: Se observa los muros de los baños terminados.



Foto 9: Se observa las puertas de los baños ya instaladas.




Foto 10: Se observa el cambio total de lámina metálica.



Foto 10: Se observa el cambio total de la estructura de soporte metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Se observa instalación completa de piso cerámico.



Foto 2: Se observa la estructura de puerta ya con su respectivo mantenimiento.



Foto 3: Se observa la el cambio total de la estructura de techo.



Foto 4: Se observa el cambio total de lámina metálica.



Foto 5: Se observa la sustitución del ventanal.




Foto 6: Se observa la pared remozada en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OEP
CONSEJO DE PADRES Y FAMILIA
E.O.R.M.
EL CARMEN
SAN ANDRÉS VILLA SECA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA PÚBLICA
EL CARMEN
SAN ANDRÉS VILLA SECA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Carmen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0892-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: Se observa el repello terminado en las paredes.




Foto 8: Se observa los muros de los baños terminados.



Foto 9: Se observa las puertas de los baños ya instaladas.



Foto 10: Se observa el cambio total de lámina metálica.



Foto 10: Se observa el cambio total de la estructura de soporte metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
E.O.R.M. EL CARMEN
SAN ANDRÉS VILLA SECA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
EL CARMEN
SAN ANDRÉS VILLA SECA