

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-10 SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0939-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que el modulo 1 el pasillo se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa que sen el modulo 2 el piso se encuentra en mal estado



Foto 3: Se observa que en el modulo 1 el piso se encuentra en mal estado.



Foto 4: Se observa que en el modulo 2 el piso se encuentra en mal estado y humedad



Foto 5: Se observa la necesidad de suministrar torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público