

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-10 SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0939-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Se observa que el modulo 1 el pasillo se encuentra en mejores condiciones.



Foto 2: Se observa que sen el modulo 2 que estaán colocando la torta de cemento.




Foto 1: Se observa que están colocando el piso cerámico dentro de las aulas



Foto 1: Se observa que continuan trabajando dentro de las aulas con el piso cerámico



Foto 1: Se observa que están casi culminando con los primeros módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
OFICIAL RURAL
C-10 SIS
SAN ANDRES VILLA SECA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCIÓN SIS
OFICIAL RURAL
C-10 SIS
SAN ANDRES VILLA SECA