

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-10 SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0939-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Se observa que el modulo 1 el pasillo se encuentra finalizada la obra.



Foto 2: Se observa que sen el modulo 2 que se terminó de colocar el piso cerámico



Foto 1: Se observa que se ha finalizado con el piso cerámico dentro de todos los módulos.



Foto 1: Se observa otro aángulo de como quedó el piso cerámico



Foto 1: Se procede a limpiar las aulas, quedando con un aspecto agradable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente de la OGP

DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público