

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-6 AL SAMALA PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023
 Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF		 Foto 2: FOTOGRAFIA EN EL AULA	
 Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA		 Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA	
 Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA		 Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA	
<i>[Firma]</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del representante de la OPF		<i>[Firma]</i> Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-6 AL SAMALA PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023

 Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA DEL AULA	 Foto 8: FOTOGRAFIA ACTUAL DE LA PARED
 Foto 9: FOTOGRAFIA ACTUAL DE LA PARED	 Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA
 Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO	 Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO

 Firma y Sello del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---