

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1101-41	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: se observa el piso ceramico ya terminado.




Foto 2: se observa el mantenimiento de puerta ya terminado.



Foto 3: se observa el mantenimiento de los balcones ya terminado.



Foto 4: se observa el proceso de instalación de piso ya terminado



Foto 5: se observa el manternimiento de puerta y chapa ya terminada.





Foto 6: se observa la instalación de chapa ya terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la O.P.F. E.O.R.M. Junta Escolar Cantón Pajales Anexo 1 San Andrés Villa Seca, Retalhuleu	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☐POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo 1
CÓDIGO DEL	11-06-1101-41	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: se observa el mantenimiento a los balcones ya terminado.



Foto 8: observacion de chapa ya terminada.



Foto 9: se observa el repello del muro perimetral terminado.



Foto 10: se observa de canales terminado.



Foto 11: se observacion de aplicación de savieta del muro perimetral que se ubica en el area de cocina terminado.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 E.O.R.M. Junta Escolar
 COPB
 Cantón Pajales Anexo 1
 San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

