



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-10 GUISCYOYOL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1348-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023



Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF



Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO



Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO



Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO



Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PUERDA DEL AULA



Rosaura Zxc

Firma y sello de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dalia Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-10 GUISCYOYOL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1348-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023



Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PUERDA DEL AULA




Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PUETAS DEL BAÑO



Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO




Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA COCINA



Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA COCINA



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DE LA COCINA

ROSaura Ix



Firma y sello del representante de la comunidad

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa