

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu .	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-16 al sis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1413-43	FECHA:	17/07/2024



FOTO 1: Se observa el proceso de pintado en las paredes de los salones de clases interior y exterior.



FOTO 2: Se observa el proceso de colocación de balcones.




FOTO 3: Se observa el proceso de cambio de puertas de los salones de clases.



FOTO 4: Se observa el proceso de repello en las paredes de los salones de clases



FOTO 5: Se obser el proceso de colocación de canal para la bajada de agua.




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--