

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTIAGO AGRICOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0009-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: En módulo 1, se ve la necesidad de sustituir la malla por balcones de metal.



Foto 2: En módulo 1, debido al deterioro del piso rústico se tiene la necesidad de cambiarlo por piso cerámico.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dandy Louvainson

Firma y sello del Presidente de la OPR



Vicente B. B. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

