

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTIAGO AGRICOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0009-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: Elaboración de los Balcones de Metal



Foto 2: Elaborando los Balcones de Metal



Foto 3: Pintando los Balcones de Metal



Foto 4: Aplicación de pegamix para la instalación del piso cerámico



Foto 5: Instalando el Piso Cerámico



Foto 6: Aplicación de la sisa en el piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bandy Lorena Cruz Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Victoria Diana Portillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

