

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTIAGO AGRICOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0009-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Piso cerámico totalmente instalado



Foto 2: Piso cerámico totalmente instalado



Foto 3: Balcones totalmente instalados



Foto 4: Balcones totalmente instalados



Foto 5: Balcones totalmente instalados

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bandy Jarama Leon Dorca

Firma y sello del Presidente de la OPF



Victor J. P. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

