

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Se observa que pila de concreto, se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se observa que las paredes de los baños están deterioradas, se necesita repello.



Foto 3: Se observa la terraza de los baños en mal estado, se necesita impermeabilización y reparación de pañuelos en ambas.



Foto 4: Se observa la terraza de los baños y accesorios de rotomats en mal estado



Foto 5: Se observa los accesorios de los baños en mal estado hay fuga de agua.



Foto 6: Se observa fuga de agua en los lavamos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

ESCUELA OFICIAL PÚBLICA
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 Champerico, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	11-10-2,024



Foto 7: Se observa el mingitorio en mal estado.



Foto 8: Se observa las llaves de las duchas en mal estado.



Foto 9: Se observa que el agua de lluvia y lodo ingresa al modulo de baños y cuneta.



Foto 10: Se observa el mingitorio en mal estado.



Foto 11: Se observa la falta de cuneta de aguas pluviales.



Foto 12: Suministro de bordillo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Champerico, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	11-10-2,024



Foto 13: Se observa las planchas de concreto en el patio en mal estado.



Foto 14: Se observa la falta de tubería línea principal aguas pluviales.



Foto 15: Se observa la falta de tapaderas de cajas



Foto 16: Se observa tubería de pvc con suciedad interna y en mal estado.



Foto 17: Se observa lavaderos en mal estado.



Foto 18: suministro de piso de concreto en módulo 5

ESCUELA OFICIAL RURAL

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Champerico, Retalhuleu

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 19: Se observa la falta de banqueta de concreto.



Foto 20: Se observa la puerta de los baños de los niños en mal estado.



Foto 21: Se observa las puertas de todas las aulas y baños en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Comunidad Agraria San Vicente CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Champerico, Retalhuleu Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN Comunidad Agraria San Vicente
--	---