



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	25/11/2024



Foto7: Proceso de reparación del mingitorio con azulejo.



Foto 8: Reparación de llave de ducha.



Foto 9: Suministro de bordillo de block en baños.



Foto 10: instalando el urinal nuevo.




Foto 11: Proceso del suministro de cuneta para aguas pluviales.



Foto 12: Suministro de bordillo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Agraria San Vicente CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Champerico, Retalhuleu	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	25/11/2024



Foto13: Proceso de las tortas de cemento en patio.



Foto 14: Instalando la tubería para el agua pluvial.



Foto 15: Suministro de tapaderas a cajas de agua pluvial



Foto 16:



Foto 17: Se quitaron las pilas deterioradas.



Foto 18: Se observa la aplicación de concreto para el piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
Comunidad Agraria San Vicente
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Champerico, Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria San Vicente

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	25/11/2024





Foto 19: Banqueta en proceso, nivelación y relleno.



Foto 20: Cambio de puerta de baños de niños.




Foto 21: Reparación de puertas en proceso, lijado y pintura.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
