



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: Tanque de dos lavaderos con azulejo.



Foto 2: Las paredes de los sanitarios repelladas.



Foto 3: Terraza totalmente reparada.



Foto 4: Tubería de rotoplas y accesorios reparados.



Foto 5: Se realizo el cambio de accesorios en los sanitarios.



Foto 6: Se realizo el cambio de accesorios en los lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Comunidad Agraria San Vicente CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPA Champerico, Retalhuleu	DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público Comunidad Agraria San Vicente Champerico, Retalhuleu
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 7: Se amplió el mingitorio se arreglo tubería de pvc



Foto 8: Colocación de llaves de duchas.



Foto 9: Suministro de bordillo de block en baños.



Foto 10: Colocación de urinal nuevo.



Foto 11: Suministro de cuneta para agua pluvial.



Foto 12: Suministro de bordillo de block con repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Champerico, Retalhuleu Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público Agrario San Vicente Champerico, Retalhuleu
--	--



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	02/12/2024



Foto13: Reparación de planchas de concreto en patio.



Foto 14: Suministro de tubería de pvc aguas pluviales.



Foto 15: Se instalaron tapaderas a las cajas de agua pluvial.



Foto 16: Se realizo limpieza y cambio de tubería de pvc.




Foto 17: Cambio de pilas de dos lavaderos.



Foto 18: Suministro de piso concreto en módulo 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
Comunidad Agraria San Vicente
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Firma y sello del Presidente del CPEMIL
Champerico, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Comunidad Agraria San Vicente
Champerico, Retalhuleu



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 19: Suministro de banquetta de concreto en módulo 5



Foto 20: Se cambio la puerta de los baños.



Foto 21: Reparación de veinte puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--