

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MARIA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0041-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023
 Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA PRESIDENTA DE LA OPF		 Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	
 Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BAÑOS, UNA PUERTA SE QUEDO TRABADA Y LA OTRA NO CIERRA		 Foto 4: FOTOGRAFIA DE LOS BAÑOS	
 Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES DEL AULA		 Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES DEL AULA	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		Dalia Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD MARIA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0041-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023



Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES DEL AULA



Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CIELO FALSO



Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL CIELO FALSO




Foto 10: FOTOGRAFIA DEL PATIO PARA MEJORAMIENTO DE PLANCHA DE CONCRETO




Foto 11: FOTOGRAFIA DEL PATIO PARA MEJORAMIENTO DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA COCINA



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Daila Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO