



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Sureña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0197-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Se observa el porton ya terminado



Foto 2: Se observa que el muro ya esta terminado



Foto 3: Las paredes se encuentran finalizadas en pintura



Foto 4: Se observa el muro terminado




Foto 5: Los balcones se observan finalizados



Foto 6: Las paredes se encuentran pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zenaida Yoneth
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Colombia

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Sureña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0197-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: La pila se observa terminada



Foto 8: Se observa las puertas ya terminada



Foto 9: Se observa la plancha de concreto terminada



Foto 10: Se observa la puerta ya terminada



Foto 11: Se observa el piso ya instalado




Foto 12: Se observan las paredes ya pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zenaida Yaneth López

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

